

Preventie van luchtweginfecties bij verneveling

Vermijd verneveling:

Indien mogelijk kies voor poederinhalator of doseer aërosol (al dan niet met voorzetkamer)

Verneveling medicatie

Indicaties:

- COPD of astma exacerbaties
- Medicatie enkel beschikbaar in vernevelvloeistof

START verneveling

Ontsmet de handen voor iedere manipulatie

Gebruik bij voorkeur medicatie in mono dosissen

Gebruik steriel water of NaCl 0,9% voor het oplossen van medicatie

Vul het medicatiereservoir juist voor het gebruik

Installeer patiënt in een rechtzittende houding

Vernevel maximum 15 minuten



NA verneveling

Laat de patiënt de mond spoelen met water (niet inslikken) ter preventie van schimmelvorming

Haal de onderdelen van de vernevelaar uit elkaar. Spoel alles af onder stromend heet water en droog goed af. Bewaar droog.

1 x per week

1. Reinig masker en aerosol potje met water en detergent.
2. Spoel af onder stromend heet water.
3. Ontsmet door 5 minuten te koken in water of in vaatwasser bij 70°C gedurende 30 min.
4. Laat drogen aan de lucht

Bij het stoppen van de therapie moeten masker, koppelstukken en medicatiereservoir als afval afgevoerd worden.